




# 1 授权/作业许可

经高风险作业专项培训合格，并持有效作业许可证（包括动火作业、电气作业等特种作业许可）




## 黄金准则

发现不安全行为或不安全状态时立即停止作业，并及时上报风险。



## 2 高处作业

必须采取防坠落措施，防止从高处坠落，确保持有有效的高处作业许可证。



高处作业时，务必做好防坠落保护措施。



只有培训且被授权的人员可进行高处作业。



作业前必须取得《高处作业许可证》。



作业前应检查安全带和个人防护装备是否佩戴整齐。



必须确保全身式安全带全程100%连接到防坠落系统。



仅允许使用带有检验标签、经检查合格的防坠落系统和安全带。



仅使用经检查的梯子、脚手架，且使用前做好检查确认。



地板或地面的所有开口处需用盖板或固定围栏进行防护。



### 黄金准则

发现不安全行为或不安全状态时立即停止作业，并及时上报风险。



# 3 有限空间作业

遵守规定，进入有限空间必须取得有限空间作业许可。

1

进入有限空间前，请确保内部空气是安全的。

2

进入需许可的有限空间区域前，必须取得《有限空间作业许可证》。

3

确认已指定监护人员，全程专人监护。

4

在进入存在有害气体的有限空间之前，必须配备经认证的气体检测仪。

5

必须使用校准合格的设备对有限空间进行气体检测。

6

只有经培训并被授权的人员进入有限空间。

7

确保每个有限空间清晰张贴标识牌“危险，仅限授权人员进入”（或等效标识）。

8

检查有限空间应急救援装备是否就位，且应急小组持有有效证书。




## 黄金准则

发现不安全行为或不安全状态时立即停止作业，并及时上报风险。



# 4 上锁-挂牌-验证

必须使用个人专用锁具和标牌对能量源进行上锁挂牌，并完成隔离验证后方可开始作业



- 1 只有经培训并被授权的人员的才可以执行上锁-挂牌-验证（LOTO）。
- 2 作业前必须确认所有能量源已断开并隔离。
- 3 确保风险评估和LOTO快速指南到位。
- 4 严格遵守相关程序文件。
- 5 确保通知所有受影响的员工。
- 6 安装LOTO装置以隔离能量源。
- 7 执行零能量验证测试。
- 8 作业完成后，确保设备恢复至正常状态且安全装置有效。
- 9 检查是否已签发作业许可证（如适用-LOTO模式3）




## 黄金准则

发现不安全行为或不安全状态时立即停止作业，并及时上报风险。



## 5 机械设备安全

操作设备时确保所有安全防护装置处于有效状态



使用安全装置完善的机械设备。

操作设备前，检查安全装置是否正常工作并做好记录。

如果安全装置失效，请立即停机并向您的主管报告故障。

设备故障时，未经授权严禁擅自尝试维修。

设备维修或调试后，必须重新检查安全装置，以确保其处于有效工作状态。

仅限经授权且经过培训培训的人员使用机器设备。

了解您所操作设备的风险，以及对应的安全防护装置。

若设备配有安全联锁装置，必须确保其功能正常。严禁私自解除。

### 黄金准则



发现不安全行为或不安全状态时立即停止作业，并及时上报风险。



# 6 移动设备

操作叉车、火车、起重机或汽车等移动设备时，必须持有有效证件。



确保持有有效操作证并接受过移动设备正规操作培训后方可上岗。



驾驶期间严格遵守限速规定及厂区交通规则。



每次班前检查移动设备的安全装置是否正常，并在《设备启用确认清单》中记录检查结果。



操作叉车时必须全程系好安全带。



若设备出现故障，立即停止使用并上报直属主管。



离岗期间（如休息、交接班）严禁将移动设备钥匙留置在设备上；若使用工牌启动设备，禁止与他人共用工牌。



## 黄金准则

发现不安全行为或不安全状态时立即停止作业，并及时上报风险。



# 7 安全驾驶

全程系安全带（如配备），双手握持方向盘，禁止使用手机。



## 黄金准则

发现不安全行为或不安全状态时立即停止作业，并及时上报风险。



# 8 吊装作业

严禁站在吊物下方，保持安全距离。吊装前详细制定作业方案并实施作业区域管控。



我与所有吊装物始终保持安全距离。

确保自身不处于吊物与任何固定物体之间的危险位置。

起重机或吊车操作员必须在吊物移动过程中目视观察。

起重机或吊车操作员必须确保吊物周围无人停留。

必须使用带有CE（或等效认证）标识且明确标注最大工作载荷的起重吊具。

每次使用前检查起重设备及附件是否完好。

确认吊物重量未超过设备的最大承载能力。

仅在起重装置及设备状态完好时使用。

若进行非标准吊装作业：需确保所有吊装人员均经过培训合格，且已明确指定吊装负责人。

若进行非标准吊装作业：作业前必须确保吊装计划已通过审批并传达至相关人员。

## 黄金准则



发现不安全行为或不安全状态时立即停止作业，并及时上报风险。



# 9 禁毒/禁酒

工作期间严禁携带或饮用酒精/毒品类制品。

✘ 我从未在药物或酒精的影响下上班。

✘ 我绝不携带毒品或酒精类饮品进入公司场所。

✘ 我绝不在药物或酒精的作用下开车。

✘ 如果我服用了可能影响神智的药物，将及时告知医疗中心/OHSE部门或其他授权人员，避免因此影响工作安全。

✘ 我绝不允许同事在吸毒或醉酒状态下从事作业。



## 黄金准则

发现不安全行为或不安全状态时立即停止作业，并及时上报风险。